



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Faruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F. e Reg.Imp.Novara:
CJAA Novara REA:
P.IVA:
Codice Export:
Cap.Soc.:

02041920030
211799
IT02041920030
No015724
119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE:
EMAIL:
TEL:
FAX:

www.u-power.it/fr
info@u-power.it
+39 0322 53 94 01
+39 0322 23 00 01



REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

TECHNOLOGIES

RE20104 MARCUS ESD
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 0,98



DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Marcus est une chaussure de travail destinée à ceux qui recherchent un mélange de confort et de protection. La tige en microfibre effet Nubuck est déperlante, résistante et facile à nettoyer, idéale pour des environnements de travail exigeants. L'embout Fibertoe assure une protection durable, tandis que la semelle anti-perforation ultra-légère prévient les risques de perforation. Entièrement sans métal, Marcus offre un chaussant plus léger et pratique. La semelle en EVA et caoutchouc gris procure stabilité et adhérence, pour des performances maximales. Disponible de la taille 35 à 48.

EMBOUT ""

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

≥ 14
≥ 14

20345:2022

OBTENUE

17,0
18,5

SEMELLE "Semelle anti-perforation ultra-légère"

Résistance à la perforation N

≥ 1100

Conforme

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Résistance à la perforation N

< 10⁹ Ω

Conforme

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'
Eau transmise après 60'
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)
Coefficient de perméabilité mg/cm²

≤ 30%
≤ 0,2 gr
≥ 0,8
≥ 15

N.A.
N.A.
1,5
15,3

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)
Coefficient de perméabilité mg/cm²
Résistance à l'abrasion cycles SEC
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

≥ 2
≥ 20
25.600 cycles
12.800 cycles

77,5
620,2
Conforme
Conforme

SEMELLE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

≥ 400 cycles

Aucun dommage

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³
Résistance à la flexion mm
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)
Absorption d'énergie au talon J

≤ 150
≤ 4
≥ 3
≤ 12
≥ 20


139
2,8
3,5
9,2
35

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

≥ 0,31
≥ 0,36
≥ 0,19
≥ 0,22

0,45
0,41
0,29
0,24



COMMENT MESURER CORRECTEMENT MON PIED ?

Les pieds ayant tendance à gonfler au cours de la journée, il est préférable de **prendre vos mesures l'après-midi**. Comment ? Suivez les étapes suivantes :

1. portez vos chaussettes habituelles, celles que vous porteriez normalement.
- 2) Placez-vous sur une surface dure, un drap blanc sous le pied.
3. répartissez votre poids uniformément sur vos deux pieds.
- 4) Tracez le contour de votre pied à l'aide d'un stylo.
5. mesurez la longueur à l'aide d'une règle ou d'un mètre ruban rigide : du talon à l'orteil le plus long (qui n'est pas toujours le gros orteil).
- 6) Répétez l'opération pour les deux pieds et prenez en compte la mesure la plus longue.
- 7) Comparez la longueur avec les tailles indiquées dans le tableau ci-dessous.

GUIDE DES POINTURES

Pointures homme														
UE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ROYAUME-UNI	2	3	4	5	6	6 ½	7	8	9	10	10 ½	11	12	13
cm Longueur du pied	23,5	24,1	24,8	25,5	26	26,6	27,3	28	28,6	29,2	29,7	30,4	31	31,6